

PREMIER TARIF.

Concernant ce qu'il faut mettre d'alliage dans un Marc & une once d'or fin , à quel titre qu'il puisse être pour le rendre au titre auquel on devra travailler.

ARTICLE PREMIER.

*Divers titres d'or fin à reduire à 21.
Karats 3. quarts , savoir , combien il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats , il en faut 6. gros 44. grains 2. tiers.
 Sur 1. marc à 23. karats 3. quarts , il en faut 5. gros 63. grains 5. fixième.
 Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en faut 5. gros 11. grains 1. fixième.
 Sur 1. marc à 23. karats 1. quart , il en faut 4. gros 29. grains 2. tiers.
 Sur 1. marc à 23. karats , il en faut 3. gros 48. grains 5. fixième.

- Sur 1. marc à 22. karats 3. quarts , il en faut 2. gros 67. grains 5. fixième.
 Sur 1. marc à 22. karats & demi , il en faut 2. gros 14. grains 6. septième.
 Sur 1. marc à 22. karats 1. quart , il en faut 1. gros 33. grains 19. vingtième.
 Sur 1. marc à 22. karats , il en faut 52. grains 4. cinquième.
 Sur 1. marc à 21. karats 28. trente-deuxième, il en faut 26. grains & demi.
 Sur 1. marc à 21. karats 26. trente-deuxième , il en faut 13. grains 1. q.
 Sur 1. marc à 21. karats 25. trente-deuxième, il en faut 6. grains 5. 6me.

ARTICLE II.

*Divers titres d'or fin à reduire à 20.
Karats , savoir , combien il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats , il en faut 1. once 4. gros 57. grains & demi.
 Sur 1. marc à 23. karats 3. quarts , il en faut 1. once 4. gros.
 Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en faut 1. once 3. gros 14. grains 1. tiers.
 Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut

T R A I T É

1. once 2. gros 28. grains 5. fixième.
Sur 1. marc à 23. karats, il en faut
1. once 1. gros 43. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 22. karats 3. quarts, il
en faut 1. once 57. grains & demi.
Sur 1. marc à 22. karats & demi, il
en faut 1. once.
Sur 1. marc à 22. karats 1. quart, il
en faut 7. gros 14. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 22. karats, il en faut
6. gros 28. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats 3. quarts, il
en faut 5. gros 43. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 21. karats & demi, il en
faut 4. gros 57. grains & demi.
Sur 1. marc à 21. karats 1. quart, il
en faut 4. gros.
Sur 1. marc à 21. karats, il en faut
3. gros 14. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts, il
en faut 2. gros 28. grains 4. 5me.
Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en
faut 1. gros 43. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 20. karats 1. quart, il
en faut 57. grains & demi
Sur 1. marc à 20. karats 1. huitième,
il en faut 28. grains 4. cinquième.
Sur 1. marc à 20. karats 2. trente-deu-
xième, il en faut 14. grains 1. tiers.

DES REGLES D'ALLIAGE.

- Sur 1. marc à 20. karats 1. trente-deu-
xième, il en faut 7. grains 1. 6me.

A R T I C L E I I I.

*Divers titres d'or fin à reduire à 19.
Karats 3. quarts, savoir, combien
il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats, il en faut
1. once 5. gros 55. grains & demi.
Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut
1. once 4. gros 69. grains 1. 6me.
Sur 1. marc à 23. karats & demi, il en
faut 1. once 4. gros 10. grains 5. 6^e.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
1. once 3. gros 24. grains & demi.
Sur 1. marc à 23. karats, il en faut
1. once 2. gros 28. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 22. karats 3. quarts, il
en faut 1. once 1. gros 51. grains.
Sur 1. marc à 22. karats & demi, il en
faut 1. once 65. grains & demi.
Sur 1. marc à 22. karats 1. quart, il en
faut 1. once 7. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 22. karats, il en faut
7. gros 20. grains 5. fixième.
Sur 1. marc à 21. karats 3. quart, il en
faut 6. gros 34. grains 2. tiers.

8 T R A I T É

- Sur 1. marc à 21. karats & demi, il en faut 5. gros 47. grains 1. 5me.
- Sur 1. marc à 21. karats 1. quart, il en faut 4. gros 61. grains 5. 6me.
- Sur 1. marc à 21. karats, il en faut 4. gros 3. grains 2. tiers.
- Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts, il en faut 3. gros 17. grains 1. tiers.
- Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en faut 2. gros 30. grains 11. 12me.
- Sur 1. marc à 20. karats 1. quart, il en faut 1. gros 44. grains 2. tiers.
- Sur 1. marc à 20. karats, il en faut 58. grains 1. 4ome.
- Sur 1. marc à 19. karats 28. 32me. il en faut 29. grains 1. 5me.
- Sur 1. marc à 19. karats 26. 32me. il en faut 14. grains 5. huitième.
- Sur 1. marc à 19. karats 25. 32me. il en faut 7. grains 3. huitième.

A R T I C L E. I V.

Divers titres d'or fin à reduire à 19. Karats & demi, savoir, combien il y faut d'alliage.

SUR 1. marc à 24. karats, il en faut 1. once 6. gros 55. grains 1. tiers.

DES REGLES D'ALLIAGE. 9

- Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut 1. once 5. gros 68. grains 1. 5me.
- Sur 1. marc à 23. karats & demi, il en faut 1. once 5. gros 9. grains 1. 6me.
- Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut 1. once 4. gros 22. grains 1. 26me.
- Sur 1. marc à 23. karats, il en faut 1. once 3. gros 35. grains 1. 49me.
- Sur 1. marc à 22. karats 3. quarts, il en faut 1. once 2. gros 48. grains.
- Sur 1. marc à 22. karats & demi, il en faut 1. oncè 1. gros 60. grains 1. 6°.
- Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut 1. once 1. gros 1. grains 5. 6me.
- Sur 1. marc à 22. karats, il en faut 1. once 14. grains 2. tiers.
- Sur 1. marc à 21. karats 3. q. il en faut 7. gros 27. grains 2. tiers.
- Sur 1. marc à 21. karats & demi, il en faut 6. gros 40. grains & demi.
- Sur 1. marc à 21. karats 1. quart, il faut 5. gros 42. grains.
- Sur 1. marc à 21. karats, il en faut 4. onces 66. grains 1. tiers.
- Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts, il en faut 4. gros 7. grains 2. tiers.
- Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en faut 3. gros 20. grains 1. fixième.
- Sur 1. marc à 20. karats 1. q. il en faut 2. gros 32. grains 5. fixième.

- Sur 1. marc à 20. karats , il en faut
1. once 46. grains 1. cinquième.
Sur 1. marc à 19. karats 3. quarts , il
en faut 59. grains 1. 49me.
Sur 1. marc à 19. karats 20. 32me. il
en faut 29. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats 18. 32me. il
en faut 14. grains 11. 12me.
Sur 1. marc à 19. karats 17. 32me. il
en faut 7. grains 1. tiers.

A R T I C L E. V.

*Divers titres d'or fin à reduire à 19.
Karats 1. quart , savoir , combien
il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats , il en faut
1. once 7. gros 57. grains 1. 50me.
Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut
1. once 6. gros 69. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en
faut 1. once 6. gros 9. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
1. once 5. gros 21. grains & demi.
Sur 1. marc à 23. karats , il en faut
1. once 4. gros 33. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 22. karats 3. q. il en faut
1. once 3. gros 45. grains 4. 5me.

DES RÈGLES D'ALLIAGE. 11.

- Sur 1. marc à 22. karats & demi , il en
faut 1. once 2. gros 57. grains 11. 12^e.
Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut
1. once 1. gros 70. grains 1. 25me.
Sur 1. marc à 22. karats , il en faut
1. once 1. gros 10. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 21. karats 3. quarts , il
en faut 1. once 22. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats & demi , il
en faut 7. gros 34. grains & demi.
Sur 1. marc à 21. karats 1. quart , il
en faut 6. gros 46. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats , il en faut
5. gros 58. grains 5. 6me.
Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts , il
en faut 4. gros 71. grains 1. 40me.
Sur 1. marc à 20. karats & demi , il en
faut 4. gros 13. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats 1. quart , il
en faut 3. gros 25. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats , il en faut
2. gros 35. grains & demi.
Sur 1. marc à 19. karats 3. quarts , il
en faut 1. gros 47. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats & demi , il en
faut 59. grains 5. fixième.
Sur 1. marc à 19. karats 12. 32me. il
en faut 29. grains & demi.
Sur 1. marc à 19. karats 10. 32me. il

12 T R A I T É
en faut 14. grains 11. douzième.
Sur 1. marc à 19. karats 9. 32me. il en
faut 7. grains 1. tiers.

ARTICLE VI.

*Divers titres d'or fin à reduire à 19.
Karats, savoir, combien il y
faut d'alliage.*

SUR 1. marc à 24. karats , il en faut
2. onces 60. grains & demi.
Sur 1. marc à 23. karats 3. quarts , il
en faut 2. onces.
Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en
faut 1. once 7. gros 11. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
1. once 6. gros 22. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats , il en faut
1. once 5. gros 34. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 22. karats 3. q. il en faut
1. once 4. gros 45. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 22. karats & demi , il en
faut 1. once 3. gros 56. grains 5. 6e.
Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut
1. once 2. gros 68. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 22. karats , il en faut
1. once 2. gros 7. grains & demi.

Sur

DES REGLES D'ALLIAGE. 13

Sur 1. marc à 21. karats 3. q. il en faut
1. once 1. gros 18. grains 5. 6me.
Sur 1. marc à 21. karats & demi , il en
faut 1. once 30. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 21. karats 1. q. il en faut
7. gros 43. grains & demi.
Sur 1. marc à 21. karats , il en faut
6. gros 53. grains 1. 5ome.
Sur 1. marc à 20. karats 3. q. il en faut
5. gros 64. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats & demi , il en
faut 5. gros 3. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats 1. quart , il
en faut 4. gros 15. grains 1. 36me.
Sur 1. marc à 20. karats , il en faut
3. gros 26. grains & demi.
Sur 1. marc à 19. karats 3. q. il en faut
2. gros 36. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 19. karats & demi , il en
faut 1. gros 49. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 19. karats 1. quart , il
en faut 60. grains & demi.
Sur 1. marc à 19. karats 1. huitième ,
il en faut 30. grains 1. quart.
Sur 1. marc à 19. karats 1. feizième ,
il en faut 15. grains 1. huitième.
Sur 1. marc à 19. karats 1. trente-deu-
xième , il en faut 7. grains 3. quarts.

II. Partie

B

ARTICLE VII.

*Divers titres d'or fin à reduire à 18.
Karats 3. quarts, savoir, combien
il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats, il en faut
2. onces 1. gros 66. grains 1. 6me.
Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut
2. onces 1. gros 4. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats & demi, il
en faut 2. onces 15. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
1. once 7. gros 25. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 23. karats, il en faut
1. once 6. gros 36. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 22. karats 3. q. il en faut
1. once 5. gros 47. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 22. karats & demi, il en
faut 1. once 4. gros 57. grains & demi.
Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut
1. once 3. gros 68. grains 1. 24me.
Sur 1. marc à 22. karats, il en faut
1. once 3. gros 6. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats 3. q. il en faut
1. once 2. gros 17. grains 1. 16me.
Sur 1. marc à 21. karats & demi, il en

DES REGLES D'ALLIAGE. 15

- faut 1. once 1. gros 27. grains 4. 5me.
Sur 1. marc à 21. karats 1. q. il en faut
1. once 38. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats, il en faut
7. gros 48. grains 5. fixième.
Sur 1. marc à 20. karats 3. q. il en faut
6. gros 59. grains & demi.
Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en
faut 5. gros 70. grains 1. quart.
Sur 1. marc à 20. karats 1. q. il en faut
5. gros 10. grains 1. cinquième.
Sur 1. marc à 20. karats, il en faut
4. gros 19. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 19. karats 3. q. il en faut
3. gros 29. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats & demi, il en
faut 2. gros 40. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 19. karats 1. q. il en faut
1. gros 50. grains 4. 5me.
Sur 1. marc à 19. karats, il en faut
61. grains 1. tiers
Sur 1. marc à 18. karats 28. trente-
deuxième, il en faut 30. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 18. karats 26. trente-
2me. il en faut 15. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 18. karats 25. trente-
deuxième, il en faut 7. grains 5. 6me.

 A R T I C L E V I I I .

*Divers titres d'or fin à reduire à 18.
Karats & demi , savoir , combien
il y faut d'alliage.*

SUR 1. marc à 24. karats, il en faut
2. once 3. gros 1. grain 5. 6me.
Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut
2. once 2. gros 11. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats & demi, il en
faut 2. once 1. gros 21. grains 1. 5^e.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
2. once 29. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats, il en faut
1. once 7. gros 40. grains 1. 6me.
Sur 1. marc à 22. karats 3. quarts, il en
faut 1. once 6. gros 50. grains 4. 5^e.
Sur 1. marc à 22. karats & demi, il en
faut 1. once 5. gros 60. grains 1. 5^e.
Sur 1. marc à 22. karats 1. quart, il en
faut 1. once 4. gros 70. grains 1. 18^e.
Sur 1. marc à 22. karats, il en faut
1. once 4. gros 7. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats 3. quart, il en
faut 1. once 3. gros 17. grains & demi.
Sur 1. marc à 21. karats & demi, il en

DES REGLES D'ALLIAGE. 17

faut 1. once 2. gros 27. grains 1. 6^e.
Sur 1. marc à 21. karats 1. quart, il en
faut 1. once 1. gros 37. grains 5. 6^e.
Sur 1. marc à 21. karats, il en faut
1. once 46. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts, il
en faut 7. gros 56. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en
faut 6. gros 64. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 20. karats 1. quart, il en
faut 6. gros.
Sur 1. marc à 20. karats, il en faut
5. gros 9. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats 3. quarts, il
en faut 4. gros 19. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats & demi, il en
faut 3. gros 29. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 19. karats 1. q. il en faut
2. gros 38. grains 1. 48me.
Sur 1. marc à 19. karats, il en faut
1. gros 48. grains 1. fixième.
Sur 1. marc à 18. karats 3. quarts, il
en faut 58. grains 2. cinquième.
Sur 1. marc à 18. karats 20. 32me. il
en faut 29. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 18. karats 18. 32me. il
en faut 14. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 18. karats 17. 32me. il
en faut 7. grains 1. tiers.

ARTICLE IX.

Divers titres d'or fin à reduire à 18.

*Karats 1. quart , savoir , combien
il y faut d'alliage.*

- S**UR 1. marc à 24. karats , il en faut
2. once 4. gros 11. grains 4. 5me.
Sur 1. marc à 23. karats 3. q. il en faut
2. once 3. gros 20. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en
faut 2. once 2. gros 29. grains 3. 5c.
Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut
2. oncé 1. gros 38. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 23. karats , il en faut
2. once 47. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 22. karats 3. q. il en faut
1. oncé 7. gros 56. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 22. karats & demi , il en
faut 1. once 6. gros 65. grains 1. 10c.
Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut
1. once 6. gros 1. grain 19. 2ome.
Sur 1. marc à 22. karats , il en faut
1. once 5. gros 10. grains 4. 5me.
Sur 1. marc à 21. karats 3. q. il en faut
1. once 4. gros 19. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 21. karats & demi , il

DES REGLES D'ALLIAGE. 19

- en faut 1. once 3. gros 29. gr. & demi.
Sur 1. marc à 21. karats 1. quart , il
en faut 1. once 2. gros 39. grains 1. 5c.
Sur 1. marc à 21. karats , il en faut
1. once 1. gros 46. grains 1. tiers.
Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts , il
en faut 1. once 55. grains 1. 6me.
Sur 1. marc à 20. karats & demi , il en
faut 1. once 1. grain 1. 36me.
Sur 1. marc à 20. karats 1. quart , il
en faut 7. gros 1. 97me.
Sur 1. marc à 20. karats , il en faut
6. gros 9. grains 1. 6me.
Sur 1. marc à 19. karats 3. quarts , il
en faut 5. gros 18. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats & demi , il en
faut 4. gros 27. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 19. karats 1. quart , il
faut 3. gros 36. grains 3. 5me.
Sur 1. marc à 19. karats , il en faut
2. gros 45. grains 2. tiers.
Sur 1. marc à 18. karats 3. q. il en faut
1. gros 54. grains 1. 5me.
Sur 1. marc à 18. karats & demi , il en
faut 63. grains 1. 2ome.
Sur 1. marc à 18. karats 12. 32me. il
en faut 31. grains & demi.
Sur 1. marc à 18. karats 10. 32me. il
en faut 15. grains 3. quarts.

Sur 1. marc à 18. karats 9. 3^{me}. il en faut 7. grains 4. 5^{me}.

A R T I C L E X.

Divers titres d'or fin à reduire à 18. Karats, savoir, combien il y faut d'alliage.

SUR 1. marc à 24. karats , il en faut 2. onces 5. gros 20. grains.
 Sur 1. marc à 23. karats 3. quarts , il en faut 2. onces 4. gros 32. grains.
 Sur 1. marc à 23. karats & demi , il en faut 2. once 3. gros 38. grains 1. 5^{me}.
 Sur 1. marc à 23. karats 1. q. il en faut 2. once 2. gros 48. grains.
 Sur 1. marc à 23. karats , il en faut 2. once 1. gros 56. grains.
 Sur 1. marc à 22. karats 3. q. il en faut 2. once 64. grains.
 Sur 1. marc à 22. karats & demi , il en faut 2. onces.
 Sur 1. marc à 22. karats 1. q. il en faut 1. once 7. gros 8. grains.
 Sur 1. marc à 22. karats , il en faut 1. once 6. gros 16. grains.
 Sur 1. marc à 21. karats 3. quarts , il

en faut 1. once 5. gros 24. grains.
 Sur 1. marc à 21. karats & demi , il en faut 1. once 4. gros 32. grains.
 Sur 1. marc à 21. karats 1. q. il en faut 1. once 3. gros 40. grains.
 Sur 1. marc à 21. karats , il en faut 1. onces 2. gros 48. grains.
 Sur 1. marc à 20. karats 3. q. il en faut 1. once 1. gros 56. grains.
 Sur 1. marc à 20. karats & demi , il en faut 1. once 64. grains.
 Sur 1. marc à 20. karats 1. q. il en faut 1. once.
 Sur 1. marc à 20. karats , il en faut 7. gros 8. grains.
 Sur 1. marc à 19. karats 3. quarts , il en faut 6. gros 16. grains.
 Sur 1. marc à 19. karats & demi , il en faut 5. gros 24. grains.
 Sur 1. marc à 19. karats 1. quart , il en faut 4. gros 32. grains.
 Sur 1. marc à 19. karats , il en faut 3. gros 40. grains.
 Sur 1. marc à 18. karats 3. quarts , il en faut 2. gros 48. grains.
 Sur 1. marc à 18. karats & demi , il en faut 1. gros 56. grains.
 Sur 1. marc à 18. karats 1. quart , il en faut 64. grains.

- Sur 1. marc à 18. karats 1. huitième ;
il en faut 32. grains.
Sur 1. marc à 18. karats 1. seizième ,
il en faut 16. grains.
Sur 1. marc à 18. karats 2. trente-deuxième ,
il en faut 8. grains.

A R T I C L E X I.

*Divers titres d'or fin à réduire à 20.
Karats , savoir , combien il y
faut d'alliage.*

- S**UR 1. once à 24. karats , il en faut
1. gros 43. grains 1. fixième.
Sur 1. once à 23. karats 3. quarts , il
en faut 1. gros 36. grains.
Sur 1. once à 23. karats & demi , il en
faut 1. gros 28. grains 5. 6me.
Sur 1. once à 23. karats 1. q. il en faut
1. gros 21. grains 2. tiers.
Sur 1. once à 23. karats , il en faut
1. gros 14. grains 1. tiers.
Sur 1. once à 22. karats 3. quarts , il
en faut 1. gros 7. grains 1. fixième.
Sur 1. once à 22. karats & demi , il
en faut 1. gros.
Sur 1. once à 22. karats 1. quart , il
en faut 64. grains 5. fixième.

- Sur 1. once à 22. karats , il en faut
57. grains 3. 5me.
Sur 1. once à 21. karats 3. quarts , il
en faut 50. grains 2. 5me.
Sur 1. once à 21. karats & demi , il en
faut 43. grains 1. 5me.
Sur 1. once à 21. karats 1. quart , il
en faut 36. grains.
Sur 1. once à 21. karats , il en faut
28. grains 5. fixième.
Sur 1. once à 20. karats 3. quarts , il
en faut 21. grains 4. 5me.
Sur 1. once à 20. karats & demi , il en
faut 14. grains 2. tiers.
Sur 1. once à 20. karats 1. quart , il en
faut 7. grains 1. fixième.
Sur 1. once à 20. karats 4. trente-deuxième ,
il en faut 3. grains 4. 7me.
Sur 1. once à 20. karats 2. trente-deuxième ,
il en faut 1. grain 5. 6me.
Sur 1. once à 20. karats 1. trente-deuxième ,
il en faut 7. huitième.

Le premier Article concerne les Directeurs & gens de Monoyes , qui doivent rendre les loüis d'or à 21. Karats 3. quarts.

Les deux autres suivans , de même que le denier , concernent les Orphè-

vres de France, qui travaillent à 20. Karats sans remede, & tous les autres regardent les Orphèvres de diverses Souverainetés, qui travaillent à différens titres.

Je n'ai point donné de regles pour de titres plus bas que 18. Karats, parce que l'on ne travaille pas l'or plus bas dans aucune Souveraineté, si non quelques Ouvriers en cachette & pour tromper.

Pour la facilité des Orphèvres, qui ne fondent qu'une once d'or, & qui veulent savoir ce qu'il y faut de cuivre pour le rendre au titre, j'ai donné l'article XI. exprès pour eux.

Il sera facile à ceux qui en auront plus ou moins d'une once d'y mettre l'alliage convenable. S'ils en ont le double, le tiers ou le quart, &c., ils y mettront le double, le tiers ou le quart de la réponse. S'ils ont ces quantité de moins, ils mettront en conséquence l'alliage de moins.

SECOND

SECOND TARIF.

Pour bonifier un marc d'or bas avec de l'or fin, à quel titre il puisse être, pour le rendre au titre auquel on devra travailler.

ARTICLE PREMIER.

Or bas à bonifier avec celui de 24. karats, pour le rendre à 21. karats 3. quarts, savoir, combien il y en faut.

SUR 1. marc à 21. karats & demi, il en faut 7. gros 8. grains.

Sur 1. marc à 21. karats 1. q., il en faut 1. once 6. gros 16. grains.

Sur 1. marc à 21. karats, il en faut 2. onces 5. gros 24. grains.

Sur 1. marc à 20. karats 3. quarts, il en faut 3. onces 4. gros 32. grains.

Sur 1. marc à 20. karats & demi, il en faut 4. onces 3. gros 40. grains.

Sur 1. marc à 20. karats 1. quart, il en faut 5. onces 2. gros 48. grains.

II. Partie

C